

停波のご報告

はがね山標準電波送信所において、落雷対応のため、下記の日時（日本時間）に停波しました。

2005年12月16日（金） 04:20:06～04:20:59

電波時計など、ご利用の皆様にはご不便をお掛けいたしました。

停波のご報告

はがね山標準電波送信所において、落雷のため、下記の日時（日本時間）に停波しました。

2005年12月16日（金） 04:22:32～04:59:16

電波時計など、ご利用の皆様にはご不便をお掛けいたしました。

（以下、電波時計をご利用の方は関係ございません。）

標準電波(60 kHz)送信タイミングと位相ステップのご報告

送信機切替により、送信タイミングと位相について、以下のようなステップが生じました。

送信タイミング及び位相：当日停波前に比べ 0.26 μ s 遅れ

標準電波を用いた精密周波数及び時刻同期受信機等をご利用の皆様にはご不便をお掛けしました。

停波のご報告

はがね山標準電波送信所において、落雷のため、下記の日時（日本時間）に停波しました。

2005年12月16日（金） 13:50:03～13:50:07

電波時計など、ご利用の皆様にはご不便をお掛けいたしました。

(以下、電波時計をご利用の方は関係ございません。)

標準電波(60 kHz)送信タイミングと位相ステップのご報告

送信機切替により、送信タイミングと位相について、以下のようなステップが生じました。

送信タイミング及び位相：当日停波前に比べ $0.22\mu\text{s}$ 進み

標準電波を用いた精密周波数及び時刻同期受信機等をご利用の皆様にはご不便をお掛けしました。