

停波のご報告

はがね山標準電波送信所において、落雷対策のため下記の日時（日本時間）に短時間停波しました。

2006年08月11日（金） 12:46:43～12:46:49

電波時計などをご利用の皆様にはご不便をお掛けいたしました。

（以下、電波時計をご利用の方は関係ございません。）

標準電波(60 kHz)送信タイミングと位相ステップのご報告

停波により、送信タイミングと位相について、以下のようなステップが生じました。

送信タイミング及び位相：当日停波前に比べ 0.16 μ s 遅れ

標準電波を用いた精密周波数及び時刻同期受信機等をご利用の皆様にはご不便をお掛けしました。

停波のご報告

はがね山標準電波送信所において、落雷対策のため下記の日時（日本時間）に短時間停波しました。

2006年08月11日（金） 15:18:50～15:18:56

電波時計などをご利用の皆様にはご不便をお掛けいたしました。

（以下、電波時計をご利用の方は関係ございません。）

標準電波(60 kHz)送信タイミングと位相ステップのご報告

停波により、送信タイミングと位相について、以下のようなステップが生じました。

送信タイミング及び位相：当日停波前に比べ 0.18 μ s 進み

標準電波を用いた精密周波数及び時刻同期受信機等をご利用の皆様にはご不便をお掛けしました。

停波のご報告

はがね山標準電波送信所において、落雷対策のため下記の日時（日本時間）に短時間停波しました。

2006年08月11日（金） 16:42:31～16:42:38

電波時計などをご利用の皆様にはご不便をお掛けいたしました。

（以下、電波時計をご利用の方は関係ございません。）

標準電波(60 kHz)送信タイミングと位相ステップのご報告

停波により、送信タイミングと位相について、以下のようなステップが生じました。

送信タイミング及び位相：当日停波前に比べ 0.19 μ s 遅れ

標準電波を用いた精密周波数及び時刻同期受信機等をご利用の皆様にはご不便をお掛けしました。