

## 送信状況のご報告

おおたかどや山標準電波送信所において、送信系セシウム原子時計の故障のため下記の日時(日本時間)に信号精度劣化の送信がされました。

2010年05月19日(水) 17時16分～18時12分

ご利用の皆様にはご不便をお掛けしました。

標準電波を用いた精密周波数及び時刻同期受信機等をご利用の皆様にはこの間のデータをご使用にならないようお願いいたします。

\*\*\*\*\*

## 停波のご報告

おおたかどや山標準電波送信所において、機器故障対応の送信機系切替のため下記の日時(日本時間)に停波しました。

2010年05月19日(水)18:12:26～18:12:31

電波時計などをご利用の皆様にはご不便をお掛けしました。

## 標準電波(40kHz)送信タイミングと位相ステップのご報告

停波により、送信タイミングと位相について、以下のようなステップが生じました。

送信タイミング及び位相: 当日停波前に比べ 0.14 $\mu$ s 遅れ

標準電波を用いた精密周波数及び時刻同期受信機等をご利用の皆様にはご不便をお掛けしました。