

停波のご報告

はがね山標準電波送信所において、落雷及び雷害回避のため、下記の日時（日本時間）に停波しました。

2005年07月13日（水） 06:49:44～06:49:45

2005年07月13日（水） 06:51:05～08:45:08

電波時計など、ご利用の皆様にはご不便をお掛けいたしました。

停波のご報告

はがね山標準電波送信所において、落雷及び雷害回避のため、下記の日時（日本時間）に停波しました。

2005年07月13日（水） 09:15:50～09:15:57

電波時計など、ご利用の皆様にはご不便をお掛けいたしました。

（以下、電波時計をご利用の方は関係ございません。）

標準電波(60 kHz)送信タイミングと位相ステップのご報告

落雷により送信機切替が発生しました。これにより、送信タイミングと位相について、以下のようなステップが生じました。

送信タイミング及び位相：当日停波前に比べ 0.05 μ s 遅れ

標準電波を用いた精密周波数及び時刻同期受信機等をご利用の皆様にはご不便をお掛けしました。

停波のご報告

はがね山標準電波送信所において、落雷及び雷害回避のため、下記の日時（日本時間）に

停波しました。

2005年07月13日(水) 09:56:04 ~ 11:51:21

電波時計など、ご利用の皆様にはご不便をお掛けいたしました。

(以下、電波時計をご利用の方は関係ございません。)

標準電波(60 kHz)送信タイミングと位相ステップのご報告

落雷により送信機切替が発生しました。これにより、送信タイミングと位相について、以下のようなステップが生じました。

送信タイミング及び位相：当日停波前に比べ $0.08 \mu\text{s}$ 進み

標準電波を用いた精密周波数及び時刻同期受信機等をご利用の皆様にはご不便をお掛けしました。